


CP065 - Honda CBR 1000 Fireblade SP1/2 '17/'18 - lato sinistro
 CP065 - Honda CBR 1000 Fireblade SP1/2 '17/'18 - left side



Attention: check the tightening of the screws before using - Components for racing use only
 Attenzione: controllare il serraggio delle viti prima dell'uso - Componenti solo per uso agonistico

ELENCO PARTI		
ELEMENTO	QTA	NUMERO PARTE
1	1	CP065
2	4	IMMAGI TECI - 10.30 Nm*

*tightening torque - *coppia di serraggio