



# FB9059 – KFB9059

Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra  
Halterung zur montage am windschild - Suporte

## ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450 (2024)

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Supporto - Support - Support Halterung - Soporte - Apoio	-	GL5892DXV GL5892SXV	2 (Right; Left)
2	Supporto superiore - Support higher - Support supérieur Halterung höher - Soporte superior - Apoio superior	-	V974	1
3	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TBEIFF M6x16	616TBEIFF	2
4	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TBEI M6x45	645TBEI	4
5	Rondella spaccata - Split washer - Scheibe - Rondelle fendue Arandela seccionada - Arruela quebrada	Foro Ø6mm	Z1063	6
6	Rondella - Washer - Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø6mm	6RON	4
7	Distanziale - Spacer - Entretoise Distanzstueck - Distanciador - Espaçador	Ø18x40 Foro 8,5mm	C14L20F6,5T	4
8	Distanziale - Spacer - Entretoise Distanzstueck - Distanciador - Espaçador	-	V064	4
9	Componenti Originali - Original Parts Parties Originales - Original Bauteile Componentes Originales - Componentes Originais	-	-	-



IT\_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafilletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN\_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE\_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungs-klebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR\_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire

ES\_ En caso de que el fijador de rosca se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT\_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

# FB9059 – KFB9059

Traversino - Fairing upper bracket - Support gps pour carenage - Barra  
Halterung zur montage am windschild - Suporte  
**ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450 (2024)**

